

Jansen Ahrweilit tmel na dřevo

Pro exteriér a interiér

Obecný popis:

Typ materiálu:

Disperze akrylátové pryskyřice.

Aplikace:

Tmel na dřevo, kov a tvrdé plasty.

Lze používat ve vnitřním i venkovním prostředí.

V případě tmelení dřeva ve venkovním prostředí je potřeba přihlídnout k možné roztažnosti dřeva vlivem teplot a vlhkosti.

Vlastnosti produktu:

Vodou ředitelný tmel s vysokou vyplňovací schopností. Tmel lze v případě potřeby nanášet ve více vrstvách. Snadná aplikace.

Po nanesení je ideální povrch po krátkém schnutí ještě uhladit, docílíte tím hladšího výsledku a zároveň se tato vrstva lépe brousí. Tmel má dlouhou dobu zpracovatelnosti, tím je aplikace snazší. Vrstva tmelu za mokra je maximálně 500 mikronů. Pro opravu škrábanců nebo jemných povrchových poškození je vhodnější použít Jansen Rychleschnoucí jemný tmel na dřevo nebo Jansen Ahrweitex Rychleschnoucí plastický tmel.

Barevné odstíny:

bílá

Technické informace:

Báze: Disperze akrylátové pryskyřice

Pigmenty: Bílé pigmenty, speciální plniva

Hustota: Cca 1780 g/cm³

Teplota pro aplikaci: Ideální teplota mezi 5 až 30 stupňů Celsia

Doba schnutí: Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti
Pro další vrstvu nechte schnout alespoň 3 – 4 hodiny
Lze nanést více vrstev tmelu během jednoho dne

GISCODE: BSW30

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk). V případě vysoce savého podkladu je možné nanést základní nátěr.

Nenatřené dřevo: V případě vysoce savého podkladu může být nanesený základní nátěr, například Jansen Základní nátěr ULTRA. Toto platí i pro deskové materiály.

Železo: Podklad ošetřete pomocí Jansen Zinkové barvy nebo Jansen Barva na kov Rust Stop.

Tvrdé plasty: Základní nátěr je vhodné použít pro stabilizaci podkladu.

Původní nátěry: Povrch přebruste, poškozený a uvolněný nátěr odstraňte.

Aplikace:

Tmel na dřevo lze nanášet i v několika vrstvách za den.

Po krátkém schnutí lze povrch ještě uhladit.

Povrch lze po zaschnutí přebrousit pro docílení jemnějšího povrchu.

Přetírání: Lze přetírat nátěry na rozpouštědlové alkydové bázi, vodou ředitelné akrylátové bázi nebo disperzními barvami. Vždy si ale udělejte předem vzorek na malé ploše.

Způsob aplikace: nerezová špachtle, nerezová stěrka

Čištění náradí: Voda, náradí čistěte co nejdříve

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji zakryjte folií a uzavřete.

Obsah VOC: Tento produkt nepodléhá žádné VOC kategorii.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 3/23.