

Jansen Odolná barva

Pro venkovní prostředí

Obecný popis:

Typ materiálu:

Speciální odolná barva s vysokou krycí schopností

Aplikace:

Vhodná pro nátěr dřeva, odolává i vysoké zátěži povětrnostních vlivů. Je proto vhodná na dřevěné fasády, obklady, ploty, podhledy a další. Je také vhodná pro tvrdé plasty, pozinkované kovové plochy (například okapy a svody).

Pro nátěr oken a dveří je vhodnější Jansen Barva na okna a dveře Xtrem, kdy lze ihned po uschnutí nátěru zavírat okna nebo dveře.

Vlastnosti produktu:

Nátěr barevně izoluje dřevěné podklady, zastavuje také pronikání zašpinění od rzi na povrch. Nátěr působí jako základní a vrchní vrstva. Vyniká barevnou stálostí, nízkým zápachem, prodyšností a vysokou elasticitou. Vodou ředitelný nátěr. Vynikající krycí schopnost, kryje dobře také na hranách.

Aplikace na tvrdé plasty a pozinkované kovové plochy bez základního nátěru lze až do 4 stupňů Celsia.

Barevné odstíny:

bílá, švédská červená, čokoládová hnědá RAL 8017, černá RAL 9005, světle šedá RAL 7035, antracitová šedá RAL 7016, součástí tónovacího centra Jansen

Technické informace:

Báze:	Akrylátová disperze
Hustota:	Cca 1330 g/cm ³
Stupeň lesku:	Saténový mat
Tónování:	Lze tónovat až do 1% tónovacího koncentrátu
Viskozita:	Tixotropní, připravená k použití

Ředění:	Voda. Pro dosažení maximální izolační schopnosti neředit.
Teplota pro aplikaci:	Ideální teplota nad 4 stupně Celsia. Vlhkost vzduchu nesmí překročit 60%.
Doba schnutí:	Při 23 stupních Celsia a 60% vlhkosti Suchý proti prachu do 1 hodiny Pro další vrstvu nechte schnout alespoň 6 - 8 hodin Plně vytvrzená po 1 - 2 dnech, přetřené plochy lze používat po zaschnutí
Spotřeba:	Cca 8m ² /l na 1 vrstvu, záleží na podkladu
GISCODE:	BSW50

Způsob aplikace:

Příprava podkladu:

Podklad musí být stabilní, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty (olej, tuk, vosk).

Nenatřené dřevo: Odstraňte veškerá uvolněná vlákna a povrch přebruste. Odstraňte také případně veškeré zašedlé dřevo.

Pozinkované povrchy: Plochu omyjte pomocí roztoku čpavku. Odstraňte veškerou bílou korozi.

Tvrdé plasty: Pokud je potřeba, omyjte teplou vodou s malým množstvím čističe (ne louhy). Pro lepší přídržnost nátěru je povrch vhodné přebrousit (hrubost 240 – 280).

Původní nátěry: Přídržnost původního nátěru můžete vyzkoušet pomocí nařiznutí nátěru. V případě potřeby je možné povrch omýt teplou vodou a malým množstvím čističe. Suchý povrch přebruste, poškozený a uvolněný nátěr odstraňte. Pokud je původní nátěr ve špatném stavu, odstraňte ho.

Pro docílení ideální izolační schopnosti nátěr neřeďte. Minimální vrstva po zaschnutí je 50 mikronů. Tato vrstva odpovídá 8m²/l při jedné vrstvě, aplikujte pro docílení této vrstvy dva nátěry.

Aplikace:

Nátěr je připravený k aplikaci. Pouze pokud je potřeba, lze naředit do 10% vody.

V případě dosud nenatřeného dřeva lze nanést první vrstvu naředěnou 5 – 10% vody. Následně naneste dvě neředěné vrstvy.

V případě původních nátěrů v dobrém stavu aplikujte 2 neředěné vrstvy.

V případě pozinkovaných kovových povrchů aplikujte 2 neředěné vrstvy.

V případě tvrdých plastů aplikujte 2 neředěné vrstvy.

Před aplikací je vždy vhodné udělat zkušební nátěr.

Pro docílení stejného odstínu je vždy vhodné mít stejná čísla šarží pro poslední vrstvu nátěru.

Způsob aplikace: štětec, váleček

Čištění nářadí: Voda, nářadí čistěte co nejdříve.

Skladování: V čistém a suchém místě bez mrazu. Pokud nádobu otevřete, důkladně ji uzavřete a krátkodobě ji otočte dnem vzhůru.

Obsah VOC: EU limit pro tento produkt (Cat. A/d): 130g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 30g/l VOC.

Technické informace jsou v souladu s posledními poznatky. Tento dokument je zpracovaný z obecného pohledu. Každé místo je ale individuální, proto je možné pracovní postup přizpůsobit pro takový povrch nebo místo.

Vytvořeno 3/24.